

附表：

### 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：临沂市环境保护科学研究所有限公司

填表人（签字）：\_\_\_\_\_

项目经办人（签字）：\_\_\_\_\_

建 设 项 目	项目名称	郯城华彩混凝土有限公司年产 18 万 m <sup>3</sup> 商品混凝土项目				项目代码	C3029		建设地点	临沂市郯城县花园乡张哨村西 880m			
	行业类型（分类名录）	其他水泥类似制品制造				建设性质	新建√ 改扩建□ 技术改造□ 补办手续□		经度/纬度	118.167186 ° 734.522921 °			
	设计生产能力	18 万 m <sup>3</sup> 商品混凝土/a				实际生产能力	18 万 m <sup>3</sup> 商品混凝土/a		环评单位	临沂市环境保护科学研究所有限公司			
	环评文件审批机关	郯城县环境保护局				审批文号	郯环评函[2019]22 号		环评文件类型	报告表			
	开工日期	2019 年 4 月				竣工日期	2020 年 4 月		排污许可证申领时间	/			
	环保设施设计单位	山东怡海环境工程有限公司				环保设施施工单位	山东怡海环境工程有限公司		本工程排污许可证编号	/			
	验收单位	临沂市环境保护科学研究所有限公司				环保设施监测单位	山东科泰环境监测有限公司		验收监测时工况	78%			
	投资总概算（万元）	5500				环保投资总概算（万元）	43		所占比例（%）	0.78			
	实际总投资（万元）	4600				实际环保投资（万元）	52.1		所占比例（%）	1.13			
	废水治理（万元）	15	废气治理（万元）	32.6	噪声治理（万元）	2.5	固废治理（万元）	2.0	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/	
新增废水处理设施能力	t/d				新增废气处理设施能力	Nm <sup>3</sup> /h		年平均工作时间	300d（4800h）				
运营单位	郯城华彩混凝土有限公司			运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）				91371322MA3M6D1T4H	验收时间	2020 年 9 月 6 日			
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ）	污染物	原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）
	废水	0			3.35×10 <sup>-2</sup>	3.35×10 <sup>-2</sup>	0			0			0
	化学需氧量												
	氨氮												
	石油类												
	废气	0					2.21×10 <sup>3</sup>			2.21×10 <sup>3</sup>			+2.21×10 <sup>3</sup>
	二氧化硫												
	烟尘												
	工业粉尘	0	4.4	20	/	/	0.096			0.096			+0.096
	氮氧化物												
	工业固体废物	0	/	/	1.94×10 <sup>-2</sup>	1.94×10 <sup>-2</sup>	0			0			0
与项目有关的其他污染物特征关系													

注：1、排放增减量：(+) 表示增加，(-) 表示减少；

2、(9) = (4) - (5) - (8) - (11) + (1), (12) = (6) - (8) - (11)；

3、计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年。